

Badeteich Bisamberg wieder sauber!



Sehr geehrte Anrainerinnen und Anrainer!

Badeteich Bisamberg am 22.05.2014

Beide Teiche sind, dank der eingeleiteten Wassersanierungsmaßnahmen, derzeit wieder sauber! Die Zuführung gefilterten Wassers pro Minute wird vorerst reduziert bei gleichzeitiger wöchentlicher Überprüfung der Werte. Die Behörde teilt mit, dass ein **Benutzen des Sees zum Baden und Schwimmen** im Hinblick auf die eingehaltenen Pestizidgrenzwerte daher **wieder bedenkenlos möglich** ist! Der Vorstand bedankt sich bei der Sanierungsexpertengruppe um Prof. Wruss, der Bezirkshauptmannschaft und den beteiligten Unternehmen für die äußerst kooperative und rasche Umsetzung der in den vergangenen Monaten gesetzten Maßnahmen.

Die Graphik (unten) zeigt Ihnen die Entwicklung der letzten Monate.

Monatliche Messergebnisse unter www.badeteich-bisamberg.at bzw. www.grundwassersanierung-korneuburg.at



Messstelle	Clopyralid µg/l Probenahme 17.03.2014	Clopyralid µg/l Probenahme 24.03.2014	Clopyralid µg/l Probenahme 31.03.2014	Clopyralid µg/l Probenahme 07.04.2014	Clopyralid µg/l Probenahme 24.04.2014	Clopyralid µg/l Probenahme 30.04.2014	Clopyralid µg/l Probenahme 07.05.2014	Clopyralid µg/l Probenahme 14.05.2014
MK_KS38 Becken Nord/Ost	0,098	0,080	<0,05	<0,05	n.n. nicht nachweisbar	<0,05	n.n. nicht mehr nachweisbar	n.n. nicht mehr nachweisbar
MK_KS39 Becken Süd/West	0,14	0,14	0,12	0,096	0,051	<0,05	<0,05	n.n. nicht mehr nachweisbar

Erholungszentrum Badeteich Bisamberg
 Verein Gartensiedlung Badeteich Bisamberg
 Eigentümerversammlung und Verwaltung
 Badeteich Bisamberg Nr. 10a, 2100 Bisamberg
 E-Mail: info@badeteich-bisamberg.at
 Tel: 0680 14 633 05

Quelle: BH Korneuburg, Anlagen
 Werte < 0,025 werden mit n.n.; zwischen 0,025 und 0,05 mit <0,05 bezeichnet